

Расшифровка знаков по уходу за текстильными изделиями



Правильный уход за текстильными изделиями и бережное обращение способствуют увеличению срока эксплуатации продукции. На каждом текстильном изделии присутствует информационный ярлык с рекомендациями по уходу.

Вся система состоит из знаков: **стирка, отбеливание, глажение, химчистка, машинная сушка.**



СПОСОБ
СТИРКИ



ОТБЕЛИВАНИЕ



СУШКА



ГЛАЖЕНЬЕ



ПРОФ. УХОД
ЗА ТЕКСТИЛЕМ

Стирка запрещена	
Максимальная температура 30°, щадящий режим	
Максимальная температура 40°, щадящий режим	
Не отбеливать	
Не применять сушку в барабане	
Допускается сушка в щадящем режиме	
Глаженье запрещено	
Гладить при макс. температуре не более 110° С	
Гладить при макс. температуре не более 150° С	
Химическая чистка запрещена	